


Augen schützen



Deutsch – Diese Zeitung erscheint auch in Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und in Serbokroatisch.



Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs



1 Sicherheit beim Betonfräsen.



2 Bei Spitzarbeiten Augen schützen.



3 Augen vor Chemikalien schützen.



4 Druckluftpistole: Stets Augen schützen.



5 Achtung, Betonsplitter!




6 Augenschutz beim Nassfräsen.



7 Unbedingt Augenschutz!



8 Augenschutz beim Beton-Vibrieren.



9 Betonpumpe: Augen schützen!



10 Schutzbrille obligatorisch!

Auskunft

BfA – Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

Deutsche Schweiz

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

Weinbergstrasse 49

8035 Zürich

Telefon 044 258 82 31

044 258 83 04

Fax 044 258 83 21

E-Mail bfa@baumeister.ch

Internet www.b-f-a.ch

Suisse Romande

Bureau pour la sécurité au travail de la SSE

Casa postale 21

1000 Lausanne 22

Tél. 021 646 18 29

Fax 021 646 42 14

E-mail info@sse-srl.ch

Internet www.b-f-a.ch

Svizzera Italiana

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

Viale Portone 4

6501 Bellinzona

Tel. 091 825 54 23

Fax 091 825 75 38

E-mail ucsl@ssic-ti.ch

Internet www.b-f-a.ch

Dienstleistungen

Der Schweizerische Baumeisterverband SBV führt eine Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Lausanne und Bellinzona. Die Aktivitäten der BfA sind durch einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem SBV und der Suva geregelt. Die Dienstleistungen der BfA konzentrieren sich auf die drei Bereiche **Schulung, Beratung, Publikationen**.

Die Dienstleistungen richten sich an alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes und sind in der Regel unentgeltlich.

Publikationen zum Thema

- Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung VUV, 24.12.2002). Suva, Bestell-Nr. 1520.d
- Augen- und Gehörschutzmittel. Suva, Bestell-Nr. 88001.d
- Augenschutz. Suva, Bestell-Nr. SBA 154.d
- Checkliste: Persönliche Schutzausrüstungen (PSA). Suva, Bestell-Nr. 67091.d
- Einen Augenblick bitte! Kurzvideo. Bestell-Nr. DVD 314.d/f/i

Wichtiges zum Augenschutz

- 1 Beim Fräsen von Beton gehört die Schutzbrille zur Standardausrüstung.
- 2 Für Spitzarbeiten mit dem Meissel ist der Augenschutz ein Muss! Dies gilt auch, wenn nur ein paar Brauen weggespitzt werden müssen.
- 3 Beim Umschütten von Bauchemikalien muss stets eine Schutzbrille getragen werden.
- 4 Bei Arbeiten mit der Druckluftpistole werden feinste Teile weggeschleudert. Schützen Sie die Augen mit einer Schutzbrille!
- 5 Für Arbeiten mit dem Elektro-Bohrhammer gilt generell das Schutzbrillen-Obligatorium.
- 6 Beim Nassfräsen von Stein muss mit Spritzern von sandhaltigem Wasser gerechnet werden. Darum gilt: Stets Schutzbrille tragen.
- 7 Beim Wegschaben von Brauen an Betondecken spicken kleine Zementsplitter weg. Die Schutzbrille verhindert, dass solche Splitter ins Auge gelangen können.
- 8 Beim Vibrieren von Frischbeton kommt es zu Spritzern von ätzendem Zementwasser. Die Schutzbrille bietet den notwendigen Augenschutz.
- 9 Bei Arbeiten mit Betonpumpen sind Spritzer von Nassbeton unvermeidlich. Darum stets die Schutzbrille tragen!
- 10 Für Arbeiten mit der Trennscheibe ist die Schutzbrille unentbehrlich. Glühende Metallteilchen können das Auge für immer schädigen!

Erste Hilfe bei Augenunfällen

Bei Verätzungen

Keine Zeit verlieren! Auge sofort und geöffnet während 15 Minuten unter laufendem Wasser oder allenfalls mit Mineralwasser ausspülen. Falls vorhanden, Augendusche verwenden. Anschliessend sofort zum Arzt gehen.

Nicht festsitzende Fremdkörper

Versuchen Sie, den Fremdkörper mit Wasser herauszuspülen oder allenfalls mit einem feuchten Wattestäbchen zu entfernen. Wenn dies nicht gelingt, suchen Sie einen Arzt auf.

Festsitzender Fremdkörper

Auf keinen Fall versuchen, den Fremdkörper zu entfernen. Das verletzte Auge abdecken und sofort zum Arzt gehen.